

## DECLARATION DE PERFORMANCES

N°: 210022

1.- **Produit:** MORCEM-RAPIDO

2.- **Emploi prévu:** Mortier de réparation non structurelle du béton pour de petites réparations du béton, l'ancrage des cadres de portes et fenêtres, nécessitant un mortier à prise et durcissement rapides (à base de ciment hydraulique).

3.- **Fabricant:** GRUPO PUMA SL situé à l'adresse suivante: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas(Málaga).www.grupopuma.com

4.- **Système d'évaluation:** 4

5.- **Prestations déclarées**

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes harmonisées
Résistance à la compression	Classe R1	EN-1504-3:2005
Teneur en chlorures	≤0.05%	
Adhérence	≥0.8Mpa	
Compatibilité thermique partie 4	Sans fissures	
Absorption capillaire	≤0.5Kgm <sup>-2</sup> h <sup>-0.5</sup>	
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité	
Réaction au feu	A1	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5. Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3. Signé par et au nom du fabricant:

Lieu et date d'émission: Málaga, 1/07/2015



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL  
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).  
13  
Nº: 210022

**EN 1504-3**

### **MORCEM-RAPIDO**

Mortier de réparation non structurale du béton pour de petites réparations du béton, l'ancrage des cadres de portes et fenêtres, nécessitant un mortier à prise et durcissement rapides (à base de ciment hydraulique).

**Résistance à la compression:**

Classe R1

**Teneur en chlorures:**  $\leq 0.05\%$

**Adhérence:**  $\geq 0.8\text{Mpa}$

**Compatibilité thermique partie 4:** Sans fissures

**Absorption capillaire:**  $\leq 0.5\text{Kg m}^{-2}\text{h}^{-0.5}$

**Réaction au feu:** A1